

Drift och skötselanvisningar varmförzinkade produkter

Vid skada genom nötning eller mekanisk påverkan skall den skadade ytan borstas av och eventuell rost borttages med stålborste. Därefter målas skadan med zink-rik färg typ kallgalv. Om det är stora skador så måste behandlingen med zink-rik färg göras flera gånger. En skada lagad med zinkhaltig färg måste kontrolleras minst varje år eftersom denna behandling inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Varmförzinkade ytor får ej utsättas för frätande ämnen. Detta äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

REWOT ENTREPRENAD AB

Box 141, SE-732 22 ARBOGA, Sweden • info@rewotentreprenad.se • www.rewot.se
VAT No. SE559175-776901 • Swedbank Account No. 579-1470